



*fot.1. Widok budynku szkoły od strony południowej.*



*fot.2. Widok budynku gimnazjum od strony północnej.*



*fot.3. Widok całości kompleksu gimnazjum od strony południowej.*



*fot.4. Widok budynku sali gimnastycznej od strony południowej.*





*fot.5. Charakter drewnianej konstrukcji dachu nad częścią pierwotną (skrzydło zachodnie).*



*fot.6. Otwór wykonany w istniejącym stropodachu w celu umożliwienia dostępu do przestrzeni strychowej.*



*fot.7. Oparcie słupa drewnianego na istniejącym stropodachu za pośrednictwem podwaliny drewnianej.*



*fot.8. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych (pierwotne zadaszenie budynku).*





*fot.9. Odwodnienie podłużne pierwotnego stropodachu.*



*fot.10. Ściana kolankowa i montaż więźby (krokwi) do stropodachu żelbetowego.*



*fot.11. Montaż blachy trapezowej na gwoździe.*



*fot.12. Pomieszczenia użytkowe na poddaszu przewiązki (skrzydło środkowe).*





*fot.13. Komin na poddaszu w skrzydle zachodnim.*