



*fot.1. Widok ogólny budynku domu kultury.*



*fot.1a. Widok ogólny budynku domu kultury.*



*fot.2. Widok konstrukcji stalowo - drewnianej więźby dachowej na połaci południowo - zachodnią.*



*fot.2a. Odkrywka w połaci południowo - zachodniej.*



*fot.3. Poprzeczny wymian drewniany i krokiew nad połacią południowo - zachodnią.*



*fot.4. Teowe płatwie stalowe nad frontowym fragmentem połaci południowo - zachodniej.*



*fot.5. Drewniana konstrukcja sufitów. Sufity podwieszono do konstrukcji dachu za pomocą drewnianych wieszaków.*



*fot.6. Luźno ułożona na sufitach podwieszanych wełna mineralna oraz folia.*



*fot.7. Widok sufitów podwieszonych z sali widowiskowej.*



*fot.8. Widok połaci dachowych od strony sąsiada.*



*fot.9. Uszkodzenia blachy trapezowej - widoczne załamania powierzchni blachy.*



*fot.10. Próba uszczelnienia połączeń blach za pomocą silikonu.*



*fot.11. Widoczne pasy nieszczelności blachy.*



*fot.12. Zalewanie parkietu w sali.*



*fot.13. Obecność wody w rynnie dachowej.*



*fot.14. Uszczelnienia odpowietrzników wentylacyjnych.*



*fot.15. Zabrudzenia sufitów przy kratkach wentylacyjnych.*



*fot.16. Uszkodzenia komina ponad połacią dachową.*