



*fot.1. Widok skrzydła pierwotnego szkoły od strony południowej.*



*fot.2. Odwiert w ścianie nośnej poprzecznej w kondygnacji piwnic.*



*fot.3. Pomiar wysokości belek żelbetowych w kondygnacji piwnic.*



*fot.4. Odkrywka w stropie drewnianym strychowym po stronie wschodniej (odkrywka nr 1)*





*fot.5. Odkrywka w stropie drewnianym strychowym po stronie północno - wschodniej (odkrywka nr 2)*



*fot.6. Odkrywka w stropie drewnianym strychowym po stronie zachodniej (odkrywka nr 3)*



*fot.7. Podmurowana ściana poprzeczna do poziomemu deskowaniu górnemu.*



*fot.8. Komin w przestrzeni strychowej.*





*fot.9. Charakter drewnianej konstrukcji więźby dachowej.*



*fot.10. Charakter drewnianej konstrukcji więźby dachowej.*



*fot.11. Otynkowane kominy ponad połacią dachową.*



*fot.12. Połączenia na czopy elementów więźby dachowej.*





*fot.13. Miejsce nieszczelnego montażu folii paroszczelnej.*



*fot.14. Ścianka kolankowa murowana z cegły pełnej.*



*fot.15. Żelbetowy okap nad cofniętą ścianą północną.*



*fot.16. Odspojenie żelbetowej płyty gzymsu od murowanych ścianek kolankowych.*





*fot.17. Odspojenie żelbetowej płyty gzymsu od murowanych ścianek kolankowych.*



*fot.18. Gniazdo po usuniętej belce stalowej stropu nad klatką schodową.*



*fot.19. Odspojenie betonowej płyty stropowej od ściany murowanej nad klatką schodową.*



*fot.20. Odspojenie betonowej płyty stropowej od ściany murowanej nad klatką schodową (widok od wewnątrz klatki schodowej).*





*fot.21. Ugięta belka drewniana pod słupem lukarny nad klatką schodową.*



*fot.22. Klatka schodowa w konstrukcji żelbetowej płytowo - belkowej.*