


Brak ustaleń służebności gruntowych.

Brak obowiązującego MPZP.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłaszane do inwentaryzacji.



UWAGA:

1. Nawierzchnia parkingu - kostka betonowa - jak części istniejącej
2. Ogrodzenie nowej części jak ogrodzenie części istniejącej