





Widok z góry
Prawy Kosz




Widok poprzeczny
Lewy Kosz





Schemat Mocowania Teflonów
-poziome 2 śruby M12 min;
-pionowe 3 śruby M12 min.

B-B



A-A



Uwagi:
1 Tam gdzie nie pokazano spawać według zasady 0.7 t (gdzie t to grubość cieńszego materiału)

Rew	Data	Opis							
<div>HIGH-FLIER</div> <div></div>		Zapjektowano	AF	Zatwierdzono data	30.06.2025	Data	30.06.2025	Object	IMOR
		Nazwa	Kosze Pod Magnetometry 100_04			Rysunek	100_04		
					Format i skala	A2	Rew	0	Arkusz