
Punkt1
Wsp. X = 5805551,214 Y = 5568969,877
Punkt2
Wsp. X = 5805551,217 Y = 5568980,223
Punkt3
Wsp. X = 5805723,241 Y = 5569041,925
PŁK X = 5805693,56 Y = 5569030,16
SŁK X = 5805726,52 Y = 5569043,22
KŁK X = 5805746,26 Y = 5569057,09
Punkt4
Wsp. X = 5806006,292 Y = 5569014,086
PŁK X = 5805965,73 Y = 5569009,64
SŁK X = 5806007,60 Y = 5569018,66
KŁK X = 5806052,23 Y = 5569024,90
Punkt5
Wsp. X = 5806063,225 Y = 5569027,477
Punkt6
Wsp. X = 5806186,181 Y = 5569054,425
Punkt7
Wsp. X = 5806268,382 Y = 5569084,365
Punkt8
Wsp. X = 5806318,874 Y = 5569093,280
Punkt9
Wsp. X = 5806367,422 Y = 5569099,564
Punkt10
Wsp. X = 5806496,879 Y = 5569321,627
PŁK X = 5806410,12 Y = 5569306,84
SŁK X = 5806496,84 Y = 5569331,54
KŁK X = 5806563,48 Y = 5569345,76
Punkt11
Wsp. X = 5806459,299 Y = 5569099,324
PŁK X = 5806453,46 Y = 5569076,14
SŁK X = 5806459,58 Y = 5569093,06
KŁK X = 5806472,28 Y = 5569106,89
Punkt12
Wsp. X = 5806459,299 Y = 5569099,324
PŁK X = 5806453,46 Y = 5569076,14
SŁK X = 5806459,58 Y = 5569093,06
KŁK X = 5806472,28 Y = 5569106,89
DP1
DP2
DP3
DP4
DP5
DP6
DP7
DP8
DP9
DP10
DP11
DP12
DP13
DP14
DP15
DP16
DP17
DP18
DP19
DP20
DP21
DP22
DP23
DP24
DP25
DP26
DP27
DP28
DP29
DP30
DP31
DP32
DP33
DP34
DP35
DP36
DP37
DP38
DP39
DP40