

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
30/PN/MN/2016**

**P O W I A D O M I E N I E**  
**o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 2 grupa II**

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**Dostawa opakowań do sterylizacji jednorazowego użytku oraz kontrola skuteczności maszynowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w zakresie pakietu 2 grupa II**

informujemy, iż:

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakiet 2 grupa II: postępowanie unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	5 KTG Semigat S.A. Ul. Ratuszowa 11 03 – 450 Warszawa	Oferta odrzucona w zadaniu <b>pakiet 2 grupa II</b>  Zamawiający w pakiecie 2 grupa II wymagał zaoferowania - Poz. 10 - „wskaźniki biologiczne fiolkowe o szybkim odczycie do kontroli sterylizacji eo – 37 st. c/ 56 st.c odczyt po 4 godz. system kontroli biologicznej o szybkim odczycie wskaźnik biologiczny najnowszej generacji umożliwiający walidację systemu sterylizacji tlenkiem etylenu fiolkowa postać wskaźnika zawiera spory bakteryjne, pożywkę i filtr przeciwbakteryjny zapobiega konieczności wycofywania materiałów z użytku w przypadku wykrycia nieprawidłowych cykli eliminuje użycie pakietów niesterylnych łatwa ocena wyniku kontroli dzięki autocytnikowi. auto – czytnik określa wskazaniem lampki czerwonej – wynik nieprawidłowy, lampki zielonej – wynik prawidłowy <u><b>kompatybilny z posiadanym inkubatorem/autocytnikiem</b></u> wskaźniki biologiczne fiolkowe o szybkim odczycie do kontroli sterylizacji eo – 37 st. c/ 56 st.c odczyt po 4 godz. oraz poz. 11 - wskaźniki biologiczne fiolkowe o szybkim odczycie do kontroli sterylizacji para–134 st.c / 5 min odczyt po 3 godz. system kontroli biologicznej o szybkim odczycie wskaźnik biologiczny najnowszej generacji umożliwiający walidację systemu

		<p>sterylizacji tlenkiem etylenu</p> <p>fiolkowa postać wskaźnika zawiera spory bakteryjne, pożywkę i filtr przeciwbakteryjny zapobiega konieczności wycofywania materiałów z użytku w przypadku wykrycia nieprawidłowych cykli eliminuje użycie pakietów niesterylnych łatwa ocena wyniku kontroli dzięki autoczytnikowi.</p> <p>auto – czytnik określa wskazaniem lampki czerwonej – wynik nieprawidłowy, lampki zielonej – wynik prawidłowy <b><u>kompatybilny z posiadanym inkubatorem/autoczytnikiem</u></b> wskaźniki biologiczne fiolkowe o szybkim odczycie do kontroli sterylizacji pa – odczyt po 3 godz.</p> <p>Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień, które dostarczył w terminie. Z treści złożonych wyjaśnień nie wynika jednoznacznie, iż zaofiarowane wskaźniki biologiczne są <u>w pełni</u> kompatybilne z inkubatorem / autoczytnikiem posiadanym przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Wykonawca jednoznacznie nie udowodnił ich kompatybilności.</p> <p>Faktycznie zastosowane są te same szczepy biologiczne natomiast pożywka na fiolce jest „tajemnicą firmy” i to zdolność pożywki stanowi o zapewnieniu szybkiego wzrostu.</p> <p>Posiadane przez Szpital urządzenie automatycznie wykrywa wzrost pożywki bakteryjnej umieszczonej w teście na podstawie emitowanych lumenów światła wydzielanych przez bakterie geobacillus atrophaeus oraz geobacillus strothermopillus umieszczone w pożywce. Z uwagi na fakt, iż proces jest w pełni zautomatyzowany a jednocześnie musi odznaczać się szczególną wiarygodnością. Producent autoczytnika wyraźnie podkreślił w instrukcji sprzętu, iż jedynym dopuszczonym i przebadanym wskaźnikiem a tym samym jedynym kompatybilnym wskaźnikiem jest produkt atest readout 1292E i 1294. Posiadane przez Zamawiającego autoczytniki w swojej instrukcji obsługi również taka adnotację posiadają ponieważ jest to sprzęt krytyczny z punktu widzenia bezpieczeństwa operowanych pacjentów.</p> <p>W związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.</p>
--	--	--

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0		

Z poważaniem

**Dr. n. med. Marek Kiluk**  
**Z-ca Dyrektora** d/s. Lecznictwa  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach