

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Postępu 14

02-676 Warszawa

tel.: +48 22 607 44 00

fax: +48 22 607 44 01

klimatyzacja@samsung.pl

www.klimatyzacja.samsung.pl

Warszawa, 12.07.2017

Dot. Pułapek olejowych w instalacji VRF

KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe Sp. z o.o.

ul. Zawila 22

30-442 Kraków

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa zapytania informujemy, iż zgodnie z dokumentacją techniczną Systemy klimatyzacji Samsung DVM nie wymagają stosowania pułapek olejowych na pionowych odcinkach instalacji niezależnie od przewyższenia pomiędzy agregatem a jednostki wewnętrznymi.

Z poważaniem,

Piotr Kałużniacki

System Air Conditioning Manager

m: +48 600 088 764

e: piotr.k@samsung.com