

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE  
ADRES INWESTYCJI : Budynek "G"  
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A  
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

---

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



| Lp.  | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|--|------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>Roboty dekarские - blacharskie bud. G</b> |            |  |                |              |               |
| 1  |            | <b>RENOWACJA KORYTA ODPIYWOWEGO - BUD. "G"</b>   |                |              |               |
| 1  | KNR 4-01   | Wykonanie poziomych pomostów na dachu - przejścia komunikacyjne nad kanałami wentylacyjnymi  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 0420-02    |  |                |              |               |
|  | analogia   |  |                |              |               |
|  |            | 40.0   | m <sup>2</sup> | 40.000       |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 2  | KNR-W 2-02 | Wymiana wpustów dachowych z kołpakami  | szt.           |              |               |
| d.1  | 0534-06    |  |                |              |               |
|  |            | 4  | szt.           | 4.000        |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 3  | KNR 4-01   | Dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej-połączenie wpustu z rurą spustową  | szt.           |              |               |
| d.1  | 0524-08    |  |                |              |               |
|  |            | 4  | szt.           | 4.000        |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 4  | KNR 0-23   | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni pokrycia koryta odpływowego  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 2611-01    |  |                |              |               |
|  | analogia   |  |                |              |               |
|  |            | 31.0*0.75  | m <sup>2</sup> | 23.250       |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.250</b> |
| 5  | KNR-W 4-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m <sup>2</sup> - wyrównanie podłoża i likwidacja puchli                         | szt.           |              |               |
| d.1  | 0518-03    |  |                |              |               |
|  |            | 10   | szt.           | 10.000       |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 6  | KNR 0-41   | Hydroizolacja płynna powierzchni koryta - warstwa gruntująca   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 0101-01    |  |                |              |               |
|  | analogia   |  |                |              |               |
|  |            | 23.25  | m <sup>2</sup> | 23.250       |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.250</b> |
| 7  | KNR 0-41   | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Alsan - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia - dwukrotna | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 0110-03    |  |                |              |               |
|  |            | Krotność = 2   |                |              |               |
|  |            | 23.25  | m <sup>2</sup> | 23.250       |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.250</b> |
| 8  | KNR 4-01   | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakotwieniu   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 0519-01    |  |                |              |               |
|  |            | 16.0   | m <sup>2</sup> | 16.000       |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b> |
| 9  | KNR-W 3    | Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.pokrycia  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1  | 0506-01    | po wyrównaniu istn.pokrycia papy)  |                |              |               |
|  |            | 50.0   | m <sup>2</sup> | 50.000       |               |
|  |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b> |