


ROZMIESZCZENIE AMORTYZATORÓW
W PUNKTACH:
I - 2 SZT.
II - 2 SZT.
III - 2 SZT.
IV - 2 SZT.

SŁY DZIAŁAJĄCE NA ŚCIANY SZYBU
I PŁYTĘ MASZYNOWNI W PUNKTACH:
P1 = 31 KN
P2 = 12 KN
P3 = 0,7 KN

UDT ZAŁĄCZNIK Nr 4
12 do protokołu czynności
dozoru technicznego.

	NAZWISKO	PODPIS	DATA	PODZ.	IŁOŚĆ RYS.	RYСУNEK
OPRACOWAŁ	Michał Moszczyński	<i>Michał</i>	09.2005r.	1 : 25	2	2/2
SPRAWDZIŁ	Dariusz Krzewski	<i>Krzewski</i>	09.2005r.			
 HYDROMACH Warszawa			NR. FABRYCZNY HE-0306		ROK PRODUKCJI 2005	