
Istniejąca wiata klimatyzacji
c.d. wg. instalacji zewnętrznej
przepust ø160 w posadzce na przewody dawkowania reagentu
Istniejąca studnia na odpływie ks ø1,0m żelbet z przepływomierzem oraz dozowaniem reagentu do dezynfekcji
Istniejący wentylator nawiewniający
Strefa 18 ZLII
CZĘŚĆ POZA OPRACOWANIEM
Pion kanalizacji sanitarnej ø110 PVC w zabudowie ściennej, prowadzić pod stropem na poziom parteru.
Podejście ø50 pod natrysk na poziomie parteru.
Podejście ø50 pod umywalkę na poziomie parteru.
Podejście ø50 pod wpust podłogowy na poziomie parteru.
Podejście ø50 pod umywalkę na poziomie parteru.
Pion kanalizacji sanitarnej ø110 PVC w zabudowie ściennej, prowadzić pod stropem na poziom parteru. Przejście przez strop ø75 PVC.
Podejście ø50 pod natrysk na poziomie parteru.
Pion kanalizacji sanitarnej ø110 PVC w zabudowie ściennej, prowadzić pod stropem na poziom parteru.
Podejście ø50 pod wpust podłogowy na poziomie parteru.
Podejście ø50 pod natrysk na poziomie parteru.
Podejście ø50 pod umywalkę na poziomie parteru.
Pion kanalizacji sanitarnej ø110 PVC w zabudowie ściennej, prowadzić pod stropem na poziom