
Michał Mydłowski Ornis Data
ul. Wąwozowa 11L/2, 31 – 752 Kraków, tel. 693-445-135, e - mail: mmydlowski@wp.pl

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca:

—**występowania gatunków chronionych w obrębie budynku infrastruktury technicznej, zlokalizowanego na dz. nr 246/58 obr. 47 Nowa Huta w Krakowie;**

—**gniazdowania gatunków chronionych w obrębie 2 szt. drzew (klon jawor i świerk srebrzysty) rosnących na działce nr 246/58 obr. 47 Nowa Huta w Krakowie, usuwanych na podstawie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.**



Wykonawca:
Michał Mydłowski Ornis Data
ul. Wąwozowa 11L/2, 31-752 Kraków

Michał Mydłowski Ornis Data
ul. Wąwozowa 11 L/2. 31-752 Kraków
tel. 693 445 135
NIP 836-179-22-22, REGON 366458037

Kraków, 13.04.2023 r.

Michał Mydłowski Ornis Data
ul. Wąwozowa 11L/2, 31 – 752 Kraków, tel. 693-445-135, e - mail: mmydlowski@wp.pl

1. Przedmiot ekspertyzy przyrodniczej.

Przedmiotem ekspertyzy przyrodniczej jest:

- występowanie gatunków chronionych w obrębie budynku infrastruktury technicznej, zlokalizowanego na dz. nr 246/58 obr. 47 Nowa Huta w Krakowie;
- gniazdowanie gatunków chronionych w obrębie 2 szt. drzew (klon jawor i świerk srebrzysty) rosnących na działce nr 246/58 obr. 47 Nowa Huta w Krakowie, usuwanych na podstawie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

2. Metodyka.

Oględziny budynku i drzew przeprowadził mgr inż. leśnictwa Michał Mydłowski – ekspert przyrodnik, ornitolog. Oględziny wykonano w dniu **13.04.2023 r.**

Przeprowadzone oględziny obejmowały dokładną lustrację budynku technicznego, przeznaczonego do przebudowy, a także drzew przeznaczonych do usunięcia z terenu działki nr 246/58 obr. 47 Nowa Huta.

Dla wykrytych gniazd określono przynależność gatunkową oraz oceniono stan techniczny konstrukcji gniazd, a także wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną z użyciem teleobiektywu 400 mm.

3. Wyniki.

3.1. Budynek techniczny.


Niski budynek, pełniący funkcję garaży z miejscami postojowymi otwartymi (zadaszonymi) oraz zamkniętymi. W obrębie ścian zewnętrznych, poszycia dachowego, a także w obrębie wewnętrznych ścian i zadaszenia miejsc parkingowych **nie stwierdzono żadnych gniazd i nisz, w których mogłyby gniazdować/bytować gatunki chronione.**

Budynek techniczny, przeznaczony do przebudowy, nie stanowi siedliska dla gatunków chronionych.





Fot. 1, 2. Budynek techniczny. *Fot. M. Mydłowski, 13.04.2023 r.*





Fot. 3, 4. Budynek techniczny. *Fot. M. Mydłowski, 13.04.2023 r.*





Fot. 5, 6. Budynek techniczny. *Fot. M. Mydłowski, 13.04.2023 r.*


3.2. Drzewa przeznaczone do usunięcia.


W związku z przebudową budynku technicznego i budową infrastruktury towarzyszącej (kanał podziemny techniczny) z terenu działki 246/58 obr. 47 usunięte zostaną dwa drzewa: świerk srebrzysty i klon jawor.

Świerk jest drzewem obumarłym, pozbawionym w 100% igliwia. **W obrębie korony drzewa ulokowane jest stare, niezasiedlone gniazdo gołębia grzywacza (*Columba palumbus*) – gatunek ten nie podlega ochronie gatunkowej.** Prawdopodobnie gniazdo to nie będzie zasiedlone przez grzywacze, gdyż świerk pozbawiony jest igliwia, które stanowiło w przeszłości osłonę (kamuflaż) dla gniazda i piskląt. Obecnie grzywacze gnieżdżą się na innym, żywym świerku srebrzystym, zlokalizowanym kilkadziesiąt metrów na północ na działce nr 246/58 obr. 47 9w dniu 13.04 obserwowano tam samicę grzywacza wysiadującą na gnieździe).

W obrębie korony i pnia klonu jaworu nie stwierdzono gniazd ptasich, a ubytki wgłębne po wypróchniałych sękach są stosunkowo płytkie – nie stwierdzono ich zasiedlenia przez gatunki chronione.

W obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia z działki nr 246/58 obr. 47 nie występują gatunki chronione.





Fot. 7, 8. Stare, niezasiedlone w 2023 r. gniazdo grzywacza (CP) ulokowane w koronie obumarłego, pozbawionego igliwia świerka – drzewo to przeznaczone jest do usunięcia, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków. *Fot. M. Mydłowski, 13.04.2023 r.*

4. Wnioski i zalecenia.

Budynek techniczny zlokalizowany na działce nr 246/58 obr. 47, przeznaczony do przebudowy, nie stanowi siedliska dla gatunków chronionych.

W obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia z działki nr 246/58 obr. 47 nie występują gatunki chronione.

Uwaga! Gołąb grzywacz (*Columba palumbus*) nie podlega ochronie gatunkowej. W przypadku gatunku niepodlegającego ochronie gatunkowej nie znajdują zastosowania zakazy dotyczące gatunków chronionych, określone w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.) oraz w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Uwaga! Pomimo, że w dniu 13.04 nie stwierdzono zasiedlenia ww. gniazda przez grzywacze, i zasiedlenie tego gniazda jest wielce nieprawdopodobne z uwagi na brak igliwia na świerku (grzywacze wyprowadzają obecnie lęgi na innym, żywym świerku, rosnącym kilkadziesiąt metrów dalej), to jednak przed wycinką drzewa w okresie lęgowym (1.03-15.10) zaleca się skontrolowanie gniazda pod kątem obecności jaj/piskląt grzywacza (gniazdo to jest ażurowe i dobrze widać, czy coś się w nim znajduje z poziomu gruntu, bez konieczności używania drabiny).

Michał Mydłowski

Michał Mydłowski Ornis Data
ul. Wąwozowa 11 L/2. 31-752 Kraków
tel. 693 445 135
NIP 836-179-22-22, REGON 366458037