

Przedmiar robót

WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU "C" UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI: WYMIANA TYNKÓW W CZĘŚCI ZACHODNIEJ PODPIWNICZENIA

Budowa: GDYNIA UL. MORSKA 81-87

Obiekt lub rodzaj robót: Remontowe/ Kody CPV: 45000000-7, 45262520-2, 45262521-9, 45262522-6, 45421000-4, 45452100-1, 45453000-7, 45454000-4, 45454100-5

Lokalizacja: GDYNIA UL. MORSKA 81-87

Inwestor: UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, 81-225 GDYNIA UL. MORSKA 81-87

Jednostka opracowująca kosztorys: DZIAŁ TECHNICZNY UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI, 81-225 GDYNIA UL. MORSKA 81-87

Data opracowania:
2019-05-17

Autor opracowania:
Marek Skolimowski

.....

tel.: 58-5586-393; e-mail: m.skolimowski@au.umg.edu.pl

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU "C" UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI: WYMIANA TYNKÓW W CZĘŚCI ZACHODNIEJ PODPIWNICZENIA		
1	Element	Element		
1	KNRW 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry), tynki cementowo-wapienne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,70*(13,86*4-2,40+5,50*2+5,52*2+5,43*2+2,96*2+1,80*2+0,41*2)	259,96	
		RAZEM:	259,96	m2 259,96
2	KNRW 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki), tynki cementowo-wapienne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,52*3,39+5,52*3,05+5,25*2,40+5,52*2,98+5,52*3,04+5,43*3,24+5,43*3,29+5,43*2,59+5,43*3,11+5,43*3,00+2,96*(13,86+1,80+0,55)	212,06	
		RAZEM:	212,06	m2 212,06
3	ZKNR C 2/402/3	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych	m2	259,96
4	ZKNR C 2/402/7	Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu	m2	212,06
5	ZKNR C 2/403/3	Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne	m2	259,96
6	KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(259,96+212,06)*0,02	9,44	
		RAZEM:	9,44	m3 9,44
7	KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	9,44
8	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu w Zakładzie EkoDolina w Łęczycach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,44*1,8	16,99	
		RAZEM:	16,99	t 16,99
9	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, 1-krotne	m2	259,96
10	ZKNR C 2/404/7	Odgrzybianie stropów metoda smarowania, 1-krotne	m2	212,06
11	ZKNR C 2/409/3	Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski	m2	259,96
12	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	212,06
13	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2	259,96
14	ZKNR C 2/410/4	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na stropach	m2	212,06
15	ZKNR C 2/411/4	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na stropach	m2	212,06
16	ZKNR C 2/410/3	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach	m2	259,96
17	ZKNR C 2/411/3	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach	m2	259,96

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
3.	Robocizna razem	r-g	964,6076	17,92	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			964,6076		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Środek grzybobójczy, roztwór 1:2	dm3	49,3226		
2.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezożypuszczalnikowy"	dm3	101,7238		
3.	Tynk renowacyjny podkładowy	kg	5 318,108		
4.	Tynk renowacyjny specjalistyczny	kg	7 620,728		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka	m-g	10,603		
2.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	31,1952		
3.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	7,3632		
4.	Środek transportowy (1)	m-g	32,33686		
5.	Wyciąg	m-g	27,14464		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			108,6429		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU "C" UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI: WYMIANA TYNKÓW W CZĘŚCI ZACHODNIEJ PODPIWNICZENIA	
1	Element	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH BUDYNKU "C" UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI: WYMIANA TYNKÓW W CZĘŚCI ZACHODNIEJ PODPIWNICZENIA netto	