



Pismo: CRZP/187/2019/AEZ/6

Gdynia dnia: 2019-10-30

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_2

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II - 3”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Bardzo proszę o udzielenie informacji n/t punktu 1.17.

Czy przed tymczasową naprawą - zabezpieczenie zostały wykonana zdjęcia? Czy jest możliwe jest ich udostępnienie? ewentualnie, czy statek może wykonać zdjęcia uszkodzenia tej rury?

Nie jest możliwe wykonanie wyceny, bez weryfikacji wizualnej. Podczas wcześniejszej inspekcji rura była zabezpieczona/ zakres naprawy nie był uwzględniony w specyfikacji naprawczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zdjęciami. Rozmiar pęknięcia około 2 cm.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół d/s Zamówień Publicznych
Specjalista
Anna Kolesińska