

W ramach dostosowania klatki schodowej należy wykonać następujące prace:

- Wymienić drzew bez odporności ogniowej na stankę o odporności ENSO C.
- (w ramach opracowania przyjęto wyimanie na IIIIII piętrze, pozostałe poza opracowaniem i nie ujęte w kosztorysach)
2. Na I piętrze zastąpić stanką aluminiową bezstanną szklaną
3. Podnieść balustradę do wysokości IIIBcm (poza opracowaniem)
4. Wykonać odstępstwa Państwowego Strazy Pazarnej (poza opracowaniem)
5. Wskazać przepisy dla elementów nie spełniających przepisów i nie możliwych do doprowadzenia
6. Wskazać zgodności tj:
- a) szerokości spoinników (zawężenia do min 142,1 i 122 cm)

W ramach dostosowania klatki schodowej należy wykonać następujące prace:

- Wymienić drzew bez odporności ogniowej na stankę o odporności ENSO C.
- (w ramach opracowania przyjęto wyimanie na IIIIII piętrze, pozostałe poza opracowaniem i nie ujęte w kosztorysach)
2. Na I piętrze zastąpić stanką aluminiową bezstanną szklaną
3. Podnieść balustradę do wysokości IIObm. Edo
4. Wykonać odstępstwa Państwowego Strazy Pazarnej [poza (opracowaniem) dla elementów nie spełniających przepisów i nie możliwych do doprowadzenia]
5. szerokości spoczników (zawężenia do min 142,1 i 122 cm)



1. Zdemontować istniejące oprawy i łączniki wraz z przewodami.
2. Łączniki montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.
3. Instalację wykonać jako podtynkową
4. Oszerzyć w kolorze białym, malowim.

Objekt	Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie KLINIKA ONKOLOGI	Nr projektu 18-01/
--------	---	---

[illegible]

WAGA: Zespół Projektowy Kontrapunkt Prawa Autorskie zastrzeżone— Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji (oklej materiał).