

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Naprawa dachu -uszczelnienie taśmą dekarską opierzenia kalenicy nad biblioteką</b>			
1	d.1 kalk. własna	Naprawa dachu polegająca na usunięciu przecieku opierzenia kalenicy nad biblioteką-uszczelnienie taśmą dekarską	m		
		18,00	m	18,00	
				RAZEM	18,00
<b>2</b>		<b>Naprawa dachu-likidacja przecieku świetlika przy sali 262</b>			
2	d.2 kalk. własna	Naprawa dachu polegająca na likwidacji przecieku świetlika przy sali 262-wymiana uszczelki	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
<b>3</b>		<b>Naprawa dachu-uszczelnienie dachu odwróconego nad warsztatami</b>			
3	d.3 kalk. własna	Naprawa dachu polegająca na usunięciu przecieku dachu nad warsztatem-uszczelnienie dachu odwróconego	m <sup>2</sup>		
		10,00	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>4</b>		<b>Usunięcie uszkodzenia elewacji-montaż osłony elewacyjnej</b>			
4	d.4 kalk. własna	Naprawa elewacji polegająca montażu odtworzenia osłony elewacyjnej-panel blaszany - materiał Inwestora	m <sup>2</sup>		
		3,20*1,00	m <sup>2</sup>	3,20	
				RAZEM	3,20
<b>5</b>		<b>Naprawa dachu-likidacja przecieku świetlika przy sali 264</b>			
5	d.5 kalk. własna	Naprawa dachu polegająca na likwidacji przecieku świetlika przy sali 264-wymiana uszczelki	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
<b>6</b>		<b>Naprawa dachu-likidacja przecieku świetlika nad drugim ciągiem schodów wewnątrz budynku</b>			
6	d.6 kalk. własna	Naprawa dachu polegająca na likwidacji przecieku świetlika nad drugim ciągiem schodów wewnątrz budynku -wymiana uszczelki	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
<b>7</b>		<b>Naprawa dachu-likidacja przecieku na papie -obróbki wokół trzech wpustów dachowych w korycie przy sali 4.24</b>			
7	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakotwieniu	m <sup>2</sup>		
d.7	0519-01	1,00*3	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.		
d.7	0519-03	1,00*3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
<b>8</b>		<b>Naprawa dachu-likidacja przecieku na dachu nad sala 4.42-obróbka blacharska (nakrywa)</b>			
9	KNR 4-01	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m2	miejs.		
d.8	0523-06	2,00	miejs.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 4-01	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.50 m2	miejs.		
d.8	0523-05	2	miejs.	2,00	
				RAZEM	2,00