



Uwagi:  
1 Tam gdzie nie pokazano spawać według zasady 0.7 t (gdzie t to grubość cieńszego materiału)  
2 Dopasować dystans z bloczkiem A

Rw		Data		Opis		Zapjektowano		Zatwierdzono data		Data		Object	
HIGH-FLIER						AF		28.06.2025		28.06.2025		IMOR	
						Nazwa		Wysięgnik pod Kosze 100_03		Rysunek		100_03	
										Format i skala		A2	
										Rw		0	
										Arkusz		3/5	