

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : "Renowacja i wystrój głównych wnętrz w zabytkowym budynku UAM Collegium Maius - kontynuacja, korytarz przy klatce schodowej K5."  
 ADRES INWESTYCJI : ul. Fredry 10, Poznań  
 INWESTOR : UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA  
 ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, Poznań  
 BRANŻA : Budowlana  
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski  
 DATA OPRACOWANIA : 2016-04-26

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : II kwartał 2016 r ceny średnie

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 2016-04-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Korytarz przy klatce schodowej K5.</b>			
1.1		<b>Powierzchnie tynkowane</b>			
1		Rozebranie ścianek działowych grub.20 cm z cegieł na zaprawie.	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1		4.43*3.75	m <sup>2</sup>	16.61	
		2.47*3.76	m <sup>2</sup>	9.29	
		2.48*3.78	m <sup>2</sup>	9.37	
		3.02*3.78	m <sup>2</sup>	11.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.69</b>
2		Oczyszczenie ścian i sufitu z kurzu i brudu	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
		(1.70+0.30+0.41+7.55+0.44+0.44+0.38+0.43+0.39+3.35+0.42+0.42+3.32+2.47+0.39+0.42+0.42+7.55+0.30+6.29+0.45+0.45+0.45+0.45+6.29+0.80+0.80+2.48+2.98+2.90+0.10+0.50+0.50+0.10+2.90+1.79+1.79+3.04+3.04+0.21+0.21+4.43+2.43+2.43)*3.78	m <sup>2</sup>	298.28	
		(4.60+3.80)*2*3.78	m <sup>2</sup>	63.50	
		4.60*3.80	m <sup>2</sup>	17.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>449.19</b>
3		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1		1.00*2.10*0.60	m <sup>3</sup>	1.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.26</b>
4		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. - wapiennej na ścianach prostokątnych na podłożu z cegły.	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1		1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
5		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach po zamurowanym otworze drzwiowym.	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1		1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
6		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
		(1.70+0.30+0.41+7.55+0.44+0.44+0.38+0.43+0.39+3.35+0.42+0.42+3.32+2.47+0.39+0.42+0.42+7.55+0.30+6.29+0.45+0.45+0.45+0.45+6.29+0.80+0.80+2.48+2.98+2.90+0.10+0.50+0.50+0.10+2.90+1.79+1.79+3.04+3.04+0.21+0.21+4.43+2.43+2.43)*3.78	m <sup>2</sup>	298.28	
		(4.60+3.80)*2*3.78	m <sup>2</sup>	63.50	
		4.60*3.80	m <sup>2</sup>	17.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>449.19</b>
7		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - założono 5% powierzchni.	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1		449.19*0.05	m <sup>2</sup>	22.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.46</b>
8		Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1		9.79	m <sup>3</sup>	9.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.79</b>
9		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1		9.79	m <sup>3</sup>	9.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.79</b>
10		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1		Krotność = 9			
		9.79	m <sup>3</sup>	9.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.79</b>
11		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.	wycena indywidualna				
1		9.79	m <sup>3</sup>	9.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.79</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1. 1		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zaprawą.	m <sup>2</sup>		
		449.19*0.05	m <sup>2</sup>	22.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.46</b>
13 d.1. 1		Zagruntowanie ścian tynkowych.	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
		(1.70+0.30+0.41+7.55+0.44+0.44+0.38+0.43+0.39+3.35+0.42+0.42+3.32+2.47+0.39+0.42+0.42+7.55+0.30+6.29+0.45+0.45+0.45+0.45+6.29+0.80+0.80+2.48+2.98+2.90+0.10+0.50+0.50+0.10+2.90+1.79+1.79+3.04+3.04+0.21+0.21+4.43+2.43+2.43)*3.78	m <sup>2</sup>	298.28	
		(4.60+3.80)*2*3.78	m <sup>2</sup>	63.50	
		4.60*3.80	m <sup>2</sup>	17.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>449.19</b>
14 d.1. 1		Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 na ścianach.	m <sup>2</sup>		
		(1.70+0.30+0.41+7.55+0.44+0.44+0.38+0.43+0.39+3.35+0.42+0.42+3.32+2.47+0.39+0.42+0.42+7.55+0.30+6.29+0.45+0.45+0.45+0.45+6.29+0.80+0.80+2.48+2.98+2.90+0.10+0.50+0.50+0.10+2.90+1.79+1.79+3.04+3.04+0.21+0.21+4.43+2.43+2.43)*3.78	m <sup>2</sup>	298.28	
		(4.60+3.80)*2*3.78	m <sup>2</sup>	63.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>361.78</b>
15 d.1. 1		Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 na sklepieniach i sufitach.	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
		(4.60+3.80)*2*3.78	m <sup>2</sup>	63.50	
		4.60*3.80	m <sup>2</sup>	17.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.91</b>
16 d.1. 1		Zagruntowanie ścian tynkowych.	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
		(1.70+0.30+0.41+7.55+0.44+0.44+0.38+0.43+0.39+3.35+0.42+0.42+3.32+2.47+0.39+0.42+0.42+7.55+0.30+6.29+0.45+0.45+0.45+0.45+6.29+0.80+0.80+2.48+2.98+2.90+0.10+0.50+0.50+0.10+2.90+1.79+1.79+3.04+3.04+0.21+0.21+4.43+2.43+2.43)*3.78	m <sup>2</sup>	298.28	
		(4.60+3.80)*2*3.78	m <sup>2</sup>	63.50	
		4.60*3.80	m <sup>2</sup>	17.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>449.19</b>
17 d.1. 1		Malowanie ścian, sklepień i sufitów farbą krzemianową do wnetrz.	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
		(1.70+0.30+0.41+7.55+0.44+0.44+0.38+0.43+0.39+3.35+0.42+0.42+3.32+2.47+0.39+0.42+0.42+7.55+0.30+6.29+0.45+0.45+0.45+0.45+6.29+0.80+0.80+2.48+2.98+2.90+0.10+0.50+0.50+0.10+2.90+1.79+1.79+3.04+3.04+0.21+0.21+4.43+2.43+2.43)*3.78	m <sup>2</sup>	298.28	
		(4.60+3.80)*2*3.78	m <sup>2</sup>	63.50	
		4.60*3.80	m <sup>2</sup>	17.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>449.19</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
18 d.1. 2		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych.	m <sup>2</sup>		
		2.98*3.50	m <sup>2</sup>	10.43	
		1.78*3.04	m <sup>2</sup>	5.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.84</b>
19 d.1. 2		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
		-15.84	m <sup>2</sup>	-15.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.09</b>
20 d.1. 2		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm.	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.93</b>
21 d.1. 2		Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		2.60*19.40*0.03	m <sup>3</sup>	1.51	
		4.43*4.40*0.03	m <sup>3</sup>	0.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.09</b>
22 d.1. 2		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.09	m <sup>3</sup>	2.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.09</b>
23 d.1. 2		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każ- dy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		2.09	m <sup>3</sup>	2.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.09</b>
24 d.1. 2	wycena indy- widualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		2.09	m <sup>3</sup>	2.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.09</b>
25 d.1. 2		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.93</b>
26 d.1. 2		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5			
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.93</b>
27 d.1. 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgodnie z opisem w projekcie bu- dowlanym, wykładzina w dwóch kolorach (pas środkowy i obrzeża (bondiura), styk wykładziny z ścianą wykończyć przez dokładne wklejeni taz. "sznura"	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.93</b>
28 d.1. 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m <sup>2</sup>		
		2.60*19.40	m <sup>2</sup>	50.44	
		4.43*4.40	m <sup>2</sup>	19.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.93</b>
<b>1.3</b>		<b>Cokoły</b>			
29 d.1. 3		Renowacja i odtworzenie cokołów ściennych wys. 20 cm zgodnie z projektem i na wzór wyremontowanych cokołów w ciągach komunikacyjnych (korytarze)	m		
		1.70+0.30+0.41+7.55+0.44+0.44+0.38+0.43+0.39+3.35+0.42+0.42+3.32+ 2.47+0.39+0.42+0.42+7.55+0.30+6.29+0.45+0.45+0.45+0.45+6.29+0.80+ 0.80+2.48+2.98+2.90+0.10+0.50+0.50+0.10+2.90+1.79+4.43+1.79+3.04+ 3.04+0.21+0.21	m	74.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.05</b>
<b>1.4</b>		<b>Stołarka drzwiowa.</b>			
30 d.1. 4		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ( drzwi 0, 90*2,00*2 po wykuciu do przekazania Inwestorowi).	m <sup>2</sup>		
		1.70*3.30*1	m <sup>2</sup>	5.61	
		1.72*3.30*1	m <sup>2</sup>	5.68	
		0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.89</b>
31 d.1. 4		Dostawa i montaż ścianki z drzwiami drewnianymi o odporności ogniowej ścianka EI120, drzwi EI60 i dymoszczelności wraz z okuciami, szyldem i klam- ką.Wzór drzwi, kolor zgodnie z projektem i stolarką wymienioną w obiekcie.	m <sup>2</sup>		
		1.70*3.30*1	m <sup>2</sup>	5.61	
		1.72*3.30*1	m <sup>2</sup>	5.68	
		2.50*3.80*1	m <sup>2</sup>	9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.79</b>

[illegible]