


RZUT POZIOM P04
SKALA 1:100

- [illegible]



UWAGA: PRZYŁĄCZA O.P. POMIEDZY RODZIELACZEM
A PODŁOGĄ GRZEWICZĄ NALEŻY IZOLOWAĆ WGNORMY

OZNACZENIA PRZEJŚĆ PRZEZ ŚCIANY W STANDARDZIE REK

	przejście z odwołaniem się do PS120
	przejście z odwołaniem się do PS240

Skrajnie pojątko przez ławę-podł. do przemienników urządzeń pomiarowych i innych. (PS120, PS1, PS2, PS240) Skrajnie pojątko wst.

[illegible]