



*fot.1. Widok budynku domu kultury oraz biblioteki od strony północnej.*



*fot.2. Widok budynku domu kultury od strony południowo - wschodniej.*



*fot.3. Widok budynku biblioteki od strony zachodniej.*



*fot.4. Widok ogólny konstrukcji drewnianej dachu nad domem kultury.*





*fot.4a. Widok sali widowiskowej - strop nad salą wykonano jako drewniany, belkowy.*



*fot.5. Odkrywka stropu poddasza.*



*fot.6. Wzmocnienie istniejących krokwi poprzez wykonanie przykładek.*



*fot.7. Oparcie słupa drewnianego na stropie żelbetowym w części dwukondygnacyjnej budynku domu kultury.*





*fot.8. Charakter konstrukcji dachu nad biblioteką.*



*fot.9. Wzmocnienie istniejących krokwi poprzez wykonanie przykładek.*



*fot.10. Podparci tramu za pomocą podwaliny drewnianej.*



*fot.11. Murowany komin w przestrzeni strychu.*