



*fot.1. Widok budynku domu kultury od strony frontowej.*



*fot.2. Widok budynku od strony północnej (w tej części mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej).*



*fot.3a. Charakterystyczne sklepienie łukowe nad główną salą domu kultury.*



*fot.3b. Podwieszone sklepienie łukowe do konstrukcji więźby dachowej.*





*fot.3c. Konstrukcja sufitu podwieszonego na salę widowiskową.*




*fot.4. Charakter konstrukcji dachu drewnianego nad domem kultury.*





*fot.5. Oparcie słupów więźby na tramach drewnianych.*



*fot.5a. Odkrywka stropu w części południowo - wschodnie. Strop Dz-3 z 5cm wylewką cementową.*





*fot.6. Złącze ciesielskie miecza i płatwi.*



*fot.7. Obrót płatwi dolnej (okapowej) na skutek działania znacznych sił poziomych (rozporowych).*





*fot.8. Drewniana konstrukcja łukowego sufitu, wykonana w przestrzeni strychowej.*



*fot.9. Belki stropu drewnianego w części zachodniej - nad podcieniem i salą reprezentacyjną.*





*fot.10. Oparcie stropów drewnianych na słupach drewnianych w sali widowiskowej.*



*fot.11. Prowizoryczne podparcie krokwi narożnej oraz płatwi.*



*fot.12. Prowizoryczny wymian na przerwanych łatach drewnianych.*



*fot.13. Podparcie kalenicy i narożnika dachu na słupie z układem niesymetrycznych mieczy i fragmenty płatwi kalenicowej.*





*fot.14. Komin murowany z cegły pełnej.*