



*fot.1. Widok ogólny budynku domu kultury.*



*fot.2. Charakter drewnianej konstrukcji dachu. Widoczna pierwotna konstrukcja stropodachu.*



*fot.3. Charakterystyczne sklepienie łukowe nad główną salą domu kultury.*



*fot.4. Oparcie słupów z wieży na stropodachu za pomocą podwalin drewnianych.*



*fot.5. Pokrycie połaci dachowych z blachy trapezowej.*



*fot.6. Podparcie krokwi koszowej za pomocą słupka drewnianego o niewielkim przekroju poprzecznym.*



*fot.7. Montaż blachy trapezowej do łąt za pomocą gwoździ.*



*fot.8. Ściany szczytowe murowane z cegły pełnej.*



*fot.9. Brak kleszczy w konstrukcji drewnianej dachu.*



*fot.10. Komin widoczny w przestrzeni strychowej.*