



- LEGENDA:**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
  - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
  - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120
  - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
  - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
  - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120
  - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
  - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
  - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
  - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
  - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE
  - WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI
  - WYMIAR ARCHITEKTONICZNY DRZWI
  - ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
  - GAŚNICA
  - HYDRANT
  - GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  - GAZY TECHNICZNE
  - NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWOPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI
  - 6.3.15. - ODNOSNIK NUMERYCZNY DO CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
  - NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWOPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ USUNIĘTE
  - ISTNIEJĄCE DRZWI W KLASIE USTYUOWANE NA GRANICY STREF - WYMAGANY ATTEST (dodatkowo potwierdzenie istnienia ścianki w klasie nad sufitem podwieszanym)

**UWAGA!**  
Część opisowa i graficzna Ekspertyzy, stanowi integralną całość i należy je rozpatrywać wspólnie.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ OBJEKTÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO w Poznaniu			
Logo CUBE 7 STUDIO PROJEKCJI CUBE 7 ul. Włocławska 10 60-115 Poznań t. 61 832 10 00 e. biuro@cube7.pl www.cube7.pl	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Jurażów 7/19		Wzrost Płeć
	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Jurażów 7/19		Wzrost Płeć
Wzrost 1:100	Data 06/2015	Tytuł raportu Rzut partenu/Część I	Strona 20