PROTOKÓŁ 1

z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności
obiektu budowlanego (5-letni)

Podstawa opracowania: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Data przeprowadzenia kontroli: Sierpień 2017

Obiekt podlegający kontroli: Maszt stalowy rurowy, dostrzegalnia przeciwpożarowa miejscowości Lipy dz. Nr 396/5 obręb Łośno

I. Komisja w składzie:

- mgr inż. Jarosław Kosznik – Inspektor Nadzoru

stwierdziła co następuje:

II. Ogólna charakterystyka budynku:

1. Dane techniczne obiektu:
   - Wysokość masztu H = 32 m
   - Konstrukcja stalowa modułowa łączona na śruby
   - Pionowość utrzymana za pomocą 3 odciągów
   - Odciągi zamontowane w kotwach betonowych osadzonych w gruncie
   - Maszt wyposażony w wyciągarkę i wózek do kamery
2. Elementy konstrukcyjne budynku:
   - Fundamenty – betonowe
   - Konstrukcja wieży stalowa modułowa łączona na śruby
3. Instalacje:
   - elektryczne
   - instalacje teletechniczne

III. Stan techniczny:

1. instalacji elektrycznej : sprawna
2. instalacji odgromowej: wg. odrębnego opracowania
3. oświetlenie: sprawne

IV. Elementy budynku i budowli – stan techniczny:

1. fundamenty i izolacja obiektu: widoczna korozja biologia, wycieki rdzy spod blach kotwiącej,
2. konstrukcja stalowa masztu: zabezpieczona antykorozyjnie z widocznymi wykwitami rdzy
3. odciągi linowe : zabezpieczone smarem, w stanie dobrym, nie stwierdzono uszkodzeń

V. **Wnioski, opinie, uwagi, zalecenia:** ogólna konserwacja elementów masztu poprzez likwidację wykwitów rdzy, uzupełnienie smaru na zaciskach i odciągach, sprawdzenie złączy kontrolnych

VI. **Zalecane remonty:**

1. w bieżącym roku : brak
2. w perspektywie lat : brak

VII. **Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku.**

	√	-	-	-
Klasyfikacja stanu technicznego	dobry	Zadawalający	średni	zły
Procentowe zużycie	0 - 15	16 - 30	31 - 50	51 - 70

Maszt jest w stanie niezagrażającym życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska.

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Jarosław Kosznik
upr. bud. 6/99/Gw

Y. Lucl