








Nazwa zadania	REMONT DRÓG GMINNYCH NR 581222 K W KM 0+000 DO KM 1+233, 581225K W KM 2+763 DO KM 2+167, 581247K W KM 2+200 DO KM 00+000 W MIEJSCOWOŚCI GROBLA	
Nazwa i nr drogi	GROBLA KŁOSIN –CIAŁAPÓWKA –SKAŁA NR 581247K W KM 2+200 DO KM 0+000	Klasa drogi
		L/D
nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY REMONTU DROGI NR 581247 K W KM 2 +000 DO KM 0+000	Odcinek remontowany
		III
LEGENDA		
	ulepszenie pobocza gruntowego kostka betonowa	
	remont nawierzchni bitumicznej gr 5	
	montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierek drogowych	
	Odmulenie i profilowanie rowów	
	Remonty zjazdów publicznych i indywidualnych w pasie drogi – nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego	
	remont przepustu drogowego	RYSUNEK NR 2















Nazwa zadania	REMONT DRÓG GMINNYCH NR 581222 K W KM 0+000 DO KM 1+233, 581225K W KM 2+763 DO KM 2+167, 581247K W KM 2+200 DO KM 00+000 W MIEJSCOWOŚCI GROBLA		
Nazwa i nr drogi	GROBLA KŁOSIN –CIAŁAPÓWKA –SKAŁA NR 581247K W KM 2+200 DO KM 0+000	Klasa drogi	
		L / D	
nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY REMONTU DROGI NR 581247 K W KM 2 +000 DO KM 0+000	Odcinek remontowany	
		III	
LEGENDA			
	ulepszenie pobocza gruntowego kostka betonowa		
	remont nawierzchni bitumicznej gr 5		
	montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierek drogowych		
	Odmulenie i profilowanie rowów		
	Remonty zjazdów publicznych i indywidualnych w pasie drogi – nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego	RYSUNEK NR 4	
	remont przepustu drogowego		



Nazwa zadania	REMONT DRÓG GMINNYCH NR 581222 K W KM 0+000 DO KM 1+233, 581225K W KM 2+763 DO KM 2+167, 581247K W KM 2+200 DO KM 00+000 W MIEJSCOWOŚCI GROBLA		
Nazwa i nr drogi	GROBLA KŁOSIN –CIAŁAPÓWKA –SKAŁA NR 581247K W KM 2+200 DO KM 0+000	Klasa drogi	
		L /D	
nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY REMONTU DROGI NR 581247 K W KM 2 +000 DO KM 0+000	Odcinek remontowany	
		III	
LEGENDA			
	ulepszenie pobocza gruntowego kostka betonowa		
	remont nawierzchni bitumicznej gr 5		
	montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierok drogowych		
	Odmulenie i profilowanie rowów		
	Remonty zjazdów publicznych i indywidualnych w pasie drogi – nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego	RYSUNEK NR 5	
	remont przepustu drogowego		

KURALA ZDZISŁAW  
projektant  
Nr uprawnień A-NB-7342/210/91  
32-700 Bochnia, ul. Hożarda 11  
Tel: (0-14) 612 57-31









Sporządził(a) wydruk: Filip Kukla




Województwo: małopolskie  
Powiat: bocheński  
ka ewidencyjna: 120103--2, Drwinia  
Obreń: 0005, Grobla

Powiat: bocheński  
Jednostka ewidencyjna: 120103-2, Drwina  
Obręb: 0005, Grobla


Obřeh: 0005, Grobla







Nazwa zadania	REMONT DRÓG GMINNYCH NR 581242 K W KM 2+167, 581247K W KM 2+200 DO KM 00+000 W MIEJSCOWOŚCI GROBLA		
Nazwa i nr drogi	GROBLA KŁOSIN –CIAŁAPÓWKA –SKAŁA NR 581247K W KM 2+200 DO KM 0+000		Klasa drogi L / D
nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY REMONTU DROGI NR 581247 K W KM 2 +000 DO KM 0+000		Odcinek remontowany III
LEGENDA			
	ulepszenie pobocza gruntowego kostka betonowa		
	remont nawierzchni bitumicznej gr 5		
	montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierok drogowych		
	Odmulenie i profilowanie rowów		
	Remonty zjazdów publicznych i indywidualnych w pasie drogi – nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego		RYSUNEK NR 6
	remont przepustu drogowego		





MAPA ZASADNICZA  
Działki: 739/1, 739/2, 681, 1071/1, 1071/2  
SKALA 1:2000



Nazwa zadania	REMONT DRÓG GMINNYCH NR 581222 K W KM 0+000 DO KM 1+233, 581225K W KM 2+763 DO KM 2+167, 581247K W KM 2+200 DO KM 00+000 W MIEJSCOWOŚCI GROBLA		
Nazwa i nr drogi	GROBLA KŁOSIN –CIAŁAPÓWKA –SKAŁA NR 581247K W KM 2+200 DO KM 0+000	Klasa drogi	
		L /D	
nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY REMONTU DROGI NR 581247 K W KM 2 +000 DO KM 0+000	Odcinek remontowany	
		III	
LEGENDA			
	ulepszenie pobocza gruntowego kostka betonowa		
	remont nawierzchni bitumicznej gr 5		
	montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierok drogowych		
	Odmulenie i profilowanie rowów		
	Remonty zjazdów publicznych i indywidualnych w pasie drogi – nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego	RYSUNEK NR 7	
	remont przepustu drogowego		




azwa zadania:

REMONT DRÓG GMINNYCH NR 581222 K W KM 0+000 DO KM  
1+233, 581225K W KM 2+763 DO KM 2+167, 581247K W KM 2+200  
DO KM 00+000 W MIEJSCOWOŚCI GROBLA

azwa i nr drogi:

GROBLA KŁOSIN -CIAŁAPÓWKA -SKAŁA NR 581247K  
W KM 2+200 DO KM 00+000






Nazwa zadania:

REMONT DRÓG GMINNYCH NR 581222 K W KM 0+000 DO KM 1+233, 581225K W KM 2+763 DO KM 2+167, 581247K W KM 2+200 DO KM 00+000 W MIEJSCOWOŚCI GROBLA

Nazwa i nr drogi:

GROBLA KŁOSIN -CIAŁAPÓWKA -SKAŁA NR 581247K  
W KM 2+200 DO KM 00+000




wys. zmienna do gr. pasa drog.

KURIAŁA ZIMOWA  
uprządkowy i inżynier  
robot drogowych i inżynier  
Nr 0024/2001/2001  
03-06-2001  
Tł. 711-4 111 111



Nazwa zadania: REMONT DRÓG GMINNYCH NR 581222 K W KM 0+000 DO KM 1+233, 581225K W KM 2+763 DO KM 2+167, 581247K W KM 2+200 DO KM 00+000 W MIEJSCOWOŚCI GROBLA


Nazwa i nr drogi: GROBLA KŁOSIN -CIAŁAPÓWKA -SKAŁA NR 581247K W KM 2+200 DO KM 00+000




KUCAL 2023  
19.05.2023  
7.1.131



WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – U-16b  
 REMONT DROGI NR 581247K W KM 1+533



Przekrój B-B



Handwritten signature in blue ink.