


Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY:

**Remont Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia
w Kietrzu w zakresie: docieplenie ścian, renowacji elewacji
frontowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
remont instalacji CO i CWU**



Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

ul. Żabia 34
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 247 97 01
kom. 667 633 003
email: pracowniaaudytorska@o2.pl

Inwestor:	Dom Pomocy Społecznej w Klisiinie Klisino 100 48-118 Lisięcice	Adres obiektu:	Dom Pomocy Społecznej w Klislinie Filia Kietrz Plac Biskupa Konrada 1a dz. nr ewid. 1805/6 obręb: Kietrz 48-130 Kietrz Kategoria obiektu budowlanego: XI Jednostka ewidencyjna: Kietrz - miasto
------------------	---	---------------------------	--

PROJEKTANCI				
Imię i nazwisko		Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	konstrukcja/ architektura	227/KL/72	
Asystent projektanta	Agnieszka Bąk	architektura	-----	
Audytorka	inż. Jacek Stępień	termomodernizacja	0135/99 KAPE S.A. w Warszawie Nr 247/PŚk/09	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	architektura	110/90/WŁ	