





Skala 1:2000

OT 1



GEONIEC <small>BADANIA GEOLOGICZNE GRUNTÓW</small>	 Przekrój geotechniczny  OT 1 Otwór badawczy
OBIEKT:	Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej
OPRACOWANIE:	Geotechniczne warunki posadowienia
NAZWA MAPY:	Mapa dokumentacyjna
LOKALIZACJA:	miejscowość Dziewin, gmina Drwinia powiat bocheński, województwo małopolskie

zał. 1.1

Skala 1:1000



GEONIEC <small>BADANIA GEOLOGICZNE GRUNTÓW</small>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 2px; background-color: blue; margin-right: 5px;"></div> Przekrój geotechniczny </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> OT 1 <div style="margin-left: 10px;">Otwór badawczy</div> </div>
OBIEKT:	Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej
OPRACOWANIE:	Geotechniczne warunki posadowienia
NAZWA MAPY:	Mapa dokumentacyjna
LOKALIZACJA:	dz. 54/1, 59/1 i 60/1 miejscowość Niedary, gmina Drwinia powiat bocheński, województwo małopolskie
	zał. 1.2