




Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim	
Cone Penetration Test (CPTU) - Date: 2018-09-23	
Site: Gdańsk ul. Roberta de Plelo, dz. nr 41 - sonda przy otworze nr 3	



Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim	
Cone Penetration Test (CPTU) - Date: 2018-09-23	
Site: Gdańsk ul. Roberta de Plelo, dz. nr 41 - sonda przy otworze nr 7	



Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim	
Cone Penetration Test (CPTU) - Date: 2018-09-23	
Site: Gdańsk ul. Roberta de Plelo, dz. nr 41 - sonda przy otworze nr 9	



Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim	
Cone Penetration Test (CPTU) - Date: 2018-09-23	
Site: Gdańsk ul. Roberta de Plelo, dz. nr 41 - sonda przy otworze nr 14	

