



ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Grzegorz BREWCZYŃSKI

ul. Międzynarodowa 64/66a lok.135

tel.: 22 813-67-60

03-922 Warszawa

e-mail-gid@poczta.3.pl

tel/fax.: 22 813-67-49

CECHA: *FE-2007*

EGZ. NR:

FAZA OPRACOWANIA:

Inwentaryzacja

INWESTOR:

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

**Budynku „Ł” Centralnego Szpitala Klinicznego MSW
przy ul. Wołoskiej 137, w Warszawie**

Autorzy opracowania:

STANOWISKO:	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	<i>mgr inż. arch. Beata Kielmińska upr. bud. nr MA/010/07</i>	<i>2014.08</i>	
OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż. arch. Katarzyna Kołodziej</i>	<i>2014.08</i>	
SPRAWDZIŁ:	<i>mgr inż. arch. Aleksandra Machowska upr bud nr MA/015/06</i>	<i>2014.08</i>	
KIEROWNIK ZESPOŁU:	<i>inż. Grzegorz Brewczyński</i>	<i>2014.08</i>	

WARSZAWA

I. Część opisowa

1. Przedmiot opracowania
2. Lokalizacja obiektu
3. Ilość kondygnacji
4. Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych
5. Wyposażenie w instalacje techniczne
6. Ogólny stan techniczny.
7. Zestawienie powierzchni.

II. Rysunki

Spis rysunków:

Lp.	Nazwa rysunku	Nr rysunku
1.	Rzut piwnicy	Ł-200
2.	Rzut parteru	Ł-201
3.	Rzut 1 piętra	Ł-202
4.	Rzut 2 piętra	Ł-203
5	Rzut 3 piętra	Ł-204
6.	Rzut 4 piętra	Ł-205
7.	Rzut 5 piętra	Ł-206
8.	Rzut 6 piętra	Ł-207
9.	Rzut dachu	Ł-208
9.	Przekrój poprzeczny	Ł-301

Część opisowa

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi kompleks budynków Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Budynki znajdują się przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie.

Opracowanie dotyczy budynku Ł.

Budynek Ł jest budynkiem pomiędzy dwoma innymi budynkami. Budynek pełni funkcje szpitala. Znajdują się tu gabinety lekarskie, sale chorych, pracownie diagnostyczne, .

Szczegółowe spisy pomieszczeń wraz z powierzchniami znajdują się w części rysunkowej opracowania.

2. Lokalizacja obiektu

Budynek Ł zlokalizowany jest na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie (02-507). Teren szpitala znajduje się na działkach o nr ewidencyjnych : fragment działki o nr ew. 8/7 z obrębem 146505_8.0116 w Warszawie.

3. Ilość kondygnacji

Budynek Ł posiada 1 kondygnację podziemną i 7 kondygnacji nadziemnych.

4. Ogólny opis konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych budynku Ł

- Konstrukcja budynku Ł - rama H, strop żelbetowy, kanałowy
- ściany osłonowe z gazobetonu ocieplone 12 cm styropianem,
- dach: konstrukcja żelbetowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna
- ściany wewnętrzne: z cegły ceramicznej pełnej
- stolarka okienna i drzwiowa : PCV i aluminiowa
- elewacja: tynk na warstwie styropianu

5. Wyposażenie w instalacje techniczne

- Instalacje sanitarne (wod-kan, C.O., wentylacja mechaniczna i grawitacyjna)
- Instalacje elektryczne
- Instalacje gazów medycznych
- Instalacje słaboprądowe (teletechniczne)
- Instalacje przeciwpożarowe

6. Ogólny stan techniczny

Stan techniczny budynku dobry. Na drugim i szóstym piętrze w trakcie opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej trwa remont.

7. Zestawienie powierzchni.

Kondygnacja	Powierzchnia m2	Razem
Piwnica	315,7	
Parter	324,97	
1 piętro	324,67	
2 piętro	329,73	
3 piętro	310,69	
4 piętro	322,07	
5 piętro	316,52	
6 piętro	160,28	
dach	34,80	
		2439,43