

PROTOKÓŁ NR 1582325/2024
okresowej kontroli przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma:	Jurkom sp. z o.o. Krzysztof Krzyżok Angelina Jakubowska, Gostyńska 38, 60-103 Poznań, tel. +48618306896, e-mail: kominiarz@jurkom.pl
Podstawa prawna:	<p>Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z późn. zm.)</p> <p>Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)</p> <p>§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)</p>

1. MIEJSCE KONTROLI

Województwo wielkopolskie	Powiat Poznań	Gmina Poznań (gmina miejska)
Miejscowość Poznań	Kod pocztowy 60-235	
Ulica Kazimierza Jarochowskiego	Nr budynku 18	
Oznaczenie specjalne budynku szpital		

2. ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych				
Dymowe	Spalinowe	Wentylacyjne	Awaryjne	Suma
0	1	23	30	54

3. USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

Przewody kominowe posiadają niewielkie uchybienia niezagrażające bezpieczeństwu użytkowania
--

4. ZAKRES NIEWYKONANYCH ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokole z poprzedniej kontroli Stwierdzone nieprawidłowości: nie wykonano Uwagi i zalecenia podano na załączonym szkicu przewodów kominowych

5. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszelkie wskazane nieprawidłowości, terminy i metody ich usunięcia (szczegóły w załączniku)

Uwagi i zalecenia podano na załączonym szkicu przewodów kominowych.

Liczba załączników¹

2

6. INNE UCHYBIENIA MAJĄCE POŚREDNI WPŁYW NA DZIAŁANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Wszelkie uchybienia mające pośredni wpływ na działanie przewodów kominowych zidentyfikowane podczas kontroli

7. INNE UWAGI

Inne uwagi

Uwagi i zalecenia podano na załączonym szkicu przewodów kominowych.

8. DANE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ KONTROLĘ

Imię i nazwisko

Angelina Jakubowska

Nr kwalifikacji lub uprawnień

473

E-mail

kominiarz@jurkom.pl

Telefon komórkowy / stacjonarny

+48669770916

9. DANE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W KONTROLI

Imię i nazwisko

techniczny

10. DANE WŁAŚCICIELA / ZARZĄDCY

Nazwisko / Nazwa firmy

Imię / Nazwa skrócona firmy

Adres e-mail

11. INFORMACJE O KONTROLI

Data i godz. rozpoczęcia kontroli

19.12.24 10:00

Data i godz. zakończenia kontroli

22.12.24 22:33

Data i godz. uzupełnienia danych

22.12.24 23:05

Status

Zaakceptowany

12. TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI

Termin następnej kontroli - do

22.12.2025

13. UWAGI

UWAGI

Brak uwag

Protokół otrzymują:




Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku



Właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.

¹ Załączniki dostępne w systemie zone.gunb.gov.pl


ul. Jarochońskiego 18, Poznań




ulica Jarochońskiego

ul. Jarochowskiego 18, Poznań

KOTŁOWNIA REZERWOWA OLEJOWA W PIWNICY




ul. Jarochowskiego 18, Poznań
Grupa kominowa nr I



1


Grupa kominowa nr II




1

2

Grupa kominowa nr III – **SZACHY TECHNICZNE**




Grupa kominowa nr IV




↓
wentylacja sala nr 3 blok parter sala nr 2 noworodki Ip

ul. Jarochońskiego 18, Poznań


Grupa kominowa nr V




Grupa kominowa nr VI




Grupa kominowa nr VII




Grupa kominowa nr VIII




ul. Jarochowskiego 18, Poznań
Grupa kominowa nr IX




Grupa kominowa nr X




Grupa kominowa nr XI




Grupa kominowa nr XII




Grupa kominowa nr XIII




ul. Jarochońskiego 18, Poznań
Grupa kominowa nr XIV




Grupa kominowa nr XV



Grupa kominowa nr XIV




Grupa kominowa nr XVII




ul. Jarochońskiego 18, Poznań


Grupa kominowa nr XVIII




Grupa kominowa nr XIX




Grupa kominowa nr XX




Grupa kominowa nr XXI



Grupa kominowa nr XXII



Grupa kominowa nr XXIII



ul. Jarochońskiego 18, Poznań

Zestawienie grup kominowych:

Grupa kominowa	Ilość przewodów kominowych	Ilość podłączeń	Ilość metrów	Ilość przewodów wentylacyjnych	Ilość przewodów spalinowych
I	1	0	6	0	0
II	2	0	10	0	0
III	5	0	30	0	0
IV	2	1	13	1	0
V	3	2	15	2	0
VI	3	1	31	1	0
VII	3	1	21	1	0
VIII	3	0	37	0	0
IX	3	1	32	1	0
X	2	3	15	2	0
XI	3	2	16	2	0
XII	2	1	16	1	0
XIII	2	2	13	1	0
XIV	3	0	12	0	0
XV	2	1	24	1	0
XVI	3	2	29	2	0
XVII	4	2	28	2	0
XVIII	2	1	16	1	0
XIX	1	1	6	1	0
XX	1	1	9	1	0
XXI	1	0	4	0	0
XXII	1	0	2	0	0
XXIII	1	0	5	0	0
KOTŁOWNIA	1	1	12	1	1
Razem:	54	23	402	21	1

Uwagi/zalecenia

1. Brak wentylacji wywiewnej kotłowni należy: podłączyć kanałem przez pomieszczenie piwniczne w grupie kominowej nr VI przewód kominowy nr 2
2. Przewód kominowy nr 2 w grupie kominowej nr XIII zagruzowany wentylacja sala zabiegowa należy: zamurować otwór w Sali zabiegowej
3. Wentylacje Sali zabiegowej należy podłączyć do przewodu kominowego nr 2 w grupie kominowej nr XV
4. Brak wentylacji w salach 1,2,3,4 na parterze należy:
Z powodu braku przewodów kominowych zaleca się zastosowanie wentylacji wywiewnej mechanicznej wykonanej z kanałów poziomych i zastosowaniu wentylatora na przewodzie kominowym nr 2 w grupie kominowej nr IX.
5. Wentylacje wywiewną Sali m 7 Ip należy przełączyć z przewodu kominowego nr 4 do przewodu kominowego nr 2 w grupie kominowej nr XVII