



Obiekt:	Budynek Biblioteki Narodowej w Warszawie ul. Aleje Niepodległości 213		
Temat:	EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w trybie § 2, ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.		
Opracowali:	dr inż. Marcin Pado	inż. bud. ięł. Marcin Nęduła	
Nazwa rysunku:	PIĘTRO 1 i 2	Skala:	Nr rys:
	1:200		6

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Załącznik do postanowienia WZ.55
60/183/ps/2
95/66/2012