

Wykaz budynków AGH z określeniem konstrukcji budynku

Lp.	SYMBOL	ADRES	NAZWA UŻYTKOWA	Konstrukcja drewniana
1	A-0	al. Mickiewicza 30	Gmach Główny A-0	zabezpieczona
2	A-1	al. Mickiewicza 30	Pawilon A-1	nie występuje
3	A-2	al. Mickiewicza 30	Pawilon A-2	nie występuje
4	A-3	al. Mickiewicza 30	Pawilon A-3	nie występuje
5	A-4	al. Mickiewicza 30	Pawilon A-4	nie występuje
6	B-1	al. Mickiewicza 30	Pawilon B-1	nie występuje
7	B-2	al. Mickiewicza 30	Pawilon B-2	nie występuje
8	B-3	al. Mickiewicza 30	Pawilon B-3	nie występuje
9	B-4	al. Mickiewicza 30	Pawilon B-4	nie występuje
10	B-5	ul. Czarnowiejska 66	Pawilon B-5	brak konstrukcji drewnianej
11	B-6	al. Mickiewicza 30	Pawilon B-6	nie występuje
12	B-7	ul. Czarnowiejska 70	Pawilon Matematyki	niezaimpregnowana drewniana konstrukcja dachu nad częścią budynku
13	B-8	ul. Akademicka 2	Centrum Ceramiki	nie występuje
14	B-9	ul. Czarnowiejska 74	Katedra Telekomunikacji	
15	C-1	al. Mickiewicza 30	Pawilon C-1	drewniana konstrukcja dachu zaimpregnowana w 2014 r
16	C-2	al. Mickiewicza 30	Pawilon C-2	drewniana konstrukcja dachu zaimpregnowana w 2016 r
17	C-3	al. Mickiewicza 30	Pawilon C-3	nie występuje
18	C-4	al. Mickiewicza 30	Pawilon C-4	nie występuje
19	C-5, C-6	ul. Czarnowiejska 36	Centrum Energetyki	nie występuje
20	C-7	ul. Czarnowiejska 36	Centrum Energetyki	nie występuje
21	D-1	ul. Reymonta 9	Pawilon Wibroakustyki	nie występuje
22	D-2	ul. Reymonta 13a	Skrzydło wschodnie budynku S-1	nie występuje
23	D-3	ul. Reymonta 13a	Skrzydło zachodnie budynku S-1	nie występuje
24	D-4	al. Mickiewicza 30	Pawilon D-4	nie występuje
25	D-5	ul. Czarnowiejska 78	Pawilon Telekomunikacji	nie występuje
26	D-6	ul. Czarnowiejska 78	Pawilon Telekomunikacji	nie występuje
27	D-7	ul. Reymonta 21b	Nowy budynek WFIS	nie występuje
28	D-8	ul. Reymonta 23	Pawilon Odlewnictwa	nie występuje
29	D-9	ul. Kawiora 40	Zębica / Studenckie Centrum Konstrukcyjne	Niezabezpieczona/nie występuje
30	D-10	ul. Reymonta 19	Pawilon Fizyki	nie występuje
31	D-11	ul. Kawiora 26a	Pawilon Kawiora 26	nie występuje
32	D-12	ul. Kawiora 40	SCK	nie występuje
33	D-13	ul. Gramatyka 8A	Lipsk	nie występuje
34	D-14	ul. Gramatyka 10	Pawilon Zarządzania	konstrukcja dachu-budynek główny/zaimpregnowana przed 2000r./, nowe skrzydło/zaimpregnowane 2014r/
35	D-15	ul. Nawojki 11	Cyfronet	
36	D-16	ul. Kawiora 30	ACMiN	nie występuje
37	D-17	ul. Kawiora 21	Centrum Informatyki	nie występuje
38	D-18	ul. Nawojki 11a	Hala ACK Cyfronet	
39	H-A1A2	al. Mickiewicza 30	Hala A1, A2	nie występuje

41	H-B3B4	al. Mickiewicza 30	Hala B3/B4	nie występuje
42	H-B6	al. Mickiewicza 30	Hala B6	nie występuje
43	H-D8	ul. Reymonta 23	Hala Odlewnictwa	nie występuje
44	P-A0-A1	al. Mickiewicza 30	Przewiązka A0-A1	nie występuje
45	P-A1-A2	al. Mickiewicza 30	Przewiązka A1-A2	nie występuje
46	P-A1-C1	al. Mickiewicza 30	Przewiązka A1-C1	
47	P-A3-A4	al. Mickiewicza 30	Przewiązka A3-A4	nie występuje
48	P-A4-C4	al. Mickiewicza 30	Przewiązka A4-C4	
49	P-B1-B2	al. Mickiewicza 30	Łącznik B1-B2	nie występuje
50	P-B2-B3	al. Mickiewicza 30	Łącznik B2-B3	nie występuje
51	P-B3-B4	al. Mickiewicza 30	Łącznik B3-B4	nie występuje
52	S-1	ul. Reymonta 13a	Stółówka	nie występuje
53	S-2	ul. Reymonta 15	Budynek "Krakusa"	brak konstrukcji drewnianej
54	U-1	al. Mickiewicza 30	Biblioteka Główna	nie występuje
55	U-2	ul. Reymonta 7	Centrum Dydaktyki	nie występuje
56	U-3	ul. Akademicka 5	Przychodnia Akademicka	do sprawdzenia
57	U-5	ul. Reymonta 21a	Dobudówka do budynku U-6 - laboratorium WFiS	nie występuje
58	U-6	ul. Reymonta 21a	Barak Reymonta 21a	nie występuje
59	U-11	ul. Buszka 4	Basen	konstrukcja dachu zaimpregnowana 2010r.
60	U-12	ul. Piastowska 26a	Hala Piastowska	brak konstrukcji drewnianej
61	U-12*	ul. Armii Krajowej 5a	Hala Sportowa	
62	Z-1	al. Mickiewicza 30	Garaże A3/A4	nie występuje
63	Z-2	ul. Czarnowiejska 50b	budynek Czarnowiejska 50b	niezaimregnowana konstrukcja drewniana dachu
64	Z-11	ul. Reymonta 23	RS i magazyn chemiczny	nie występuje
65	Z-16	ul. Gramatyka 8	garaże na Gramatyka	nie występuje
66	DGS	ul. Piłsudskiego 16	Sienkiewiczówka	zabezpieczona
67	P-1	ul. Podole 62	Budynek ACK Cyfronet w Pychowicach	
68	KR-1	Krynica ul. Słoneczna 47	Dom Wczasowy Baśka	nie występuje
69	KR-2	Krynica ul. Słoneczna 47	Dom Wczasowy Baśka	nie występuje
70	ŁK-1	Łukęcin ul. Leśna 3	OW Łukęcin	drewniana konstrukcja dachu
71	ŁK-2	Łukęcin ul. Leśna 3	OW Łukęcin	konstrukcja drewniana
72	ŁK-3	Łukęcin ul. Leśna 3	OW Łukęcin	konstrukcja drewniana
73	ŁK-4	Łukęcin ul. Leśna 3	OW Łukęcin	konstrukcja drewniana
74	MK-1	Miękinia 381	Miękinia	konstrukcja dachu zaimpregnowana fobosem około 10 lat temu
75	RE-1	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	niezaimregnowana konstrukcja dachu
76	RE-2	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	niezaimregnowana konstrukcja dachu
77	RE-3	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	niezaimregnowana konstrukcja dachu
78	RE-4	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
79	RE-5	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	niezaimregnowana konstrukcja dachu
80	RE-6	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
81	RE-7	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
82	RE-8	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej

83	RE-9	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
84	RE-10	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
85	RE-11	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	niezaimregnowana konstrukcja dachu
86	RE-12	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
87	RE-13	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	niezaimregnowana konstrukcja dachu
88	RE-14	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
89	RE-15	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
90	RE-16	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
91	RE-17	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
92	RE-18	Regulice ul. Skalna 1	Regulice	brak konstrukcji drewnianej
93	M-2	ul. Miechowska 17	Miechowska 17	brak konstrukcji drewnianej
94	M-3	ul. Czarnowiejska 103	Czarnowiejska 103	brak konstrukcji drewnianej
95	M-4	ul. Gramatyka 7a	Gramatyka 7a	niezaimpregnowana konstrukcja dachu
96	M-5	ul. Gramatyka 7	Gramatyka 7	niezaimpregnowana konstrukcja dachu
97	M-6	ul. Skarbińskiego 2	Skarbińskiego 2	nie występuje
98	M-7	ul. Dunin Wąsowicza 24	Dunin Wąsowicza 24	nie występuje
99	M-8	ul. Dunin Wąsowicza 26	Dunin Wąsowicza 26	nie występuje
100	M-9	ul. Smolki 12 b	Smolki	
101	M-10	ul. Staszczyka 3	Staszczyka	nie występuje
102	M-11	ul. Miechowska 16	Miechowska 16	niezaimregnowana konstrukcja dachu
103	MŁ-1	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Pałac	niezaimregnowana konstrukcja dachu
104	MŁ-2	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Oficyna Zegarowa	niezaimregnowana konstrukcja dachu
105	MŁ-3	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Baszta Florkiewiczów	niezaimregnowana konstrukcja dachu
106	MŁ-4	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Internat	niezabezpieczona konstrukcja dachu
107	MŁ-5	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Budynek Gospodarczy/Kotłownia	brak konstrukcji drewnianej
108	MŁ-6	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Brama Główna	niezaimregnowana konstrukcja dachu
109	MŁ-7	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Arsenał	niezaimregnowana konstrukcja dachu
110	MŁ-8	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Agronomówka	niezaimregnowana konstrukcja dachu
111	MŁ-9	ul. Florkiewicza 1, 32-54	Powozownia	niezaimregnowana konstrukcja dachu